






Tavidlá SOLAR FLUX podporujúce zváranie



Obr.1



Obr.2



Obr.3

Prevaha tavidiel SOLAR FLUX vzhľadom na podložky iného typu:

■ Kovové alebo keramické podložky

SOLAR FLUX ako technologická podložka spôsobuje rovnomenné rozvádzanie tepla v dolnej časti spoja a malá je sa používať všade, kde pripomienanie kovových alebo keramických podložiek je drahé, fažké alebo prakticky nemožné (nepravidelné tvary, exploatačné požiadavky, fažkosti s odstraňovaním podložiek atď.). Chemické reakcie, ktoré dodatočne vznikajú počas zvárania medzi zložkami tavidla a roztaveným kovom zabezpečujú veľkú čistotu zváraného kovu.

■ Plynové podložky

Cena podložky z tavidla SOLAR FLUX je neporovnatne nižšia ako vytvorenie plynovej podložky. Podložka z tavidla SOLAR FLUX pôsobí efektívnejšie, zabezpečujuúc zároveň koreň zváraného spoja udržaním roztaveného kovu v koreňovej časti.

■ Pássová podložka

Tavidlo SOLAR FLUX je lacnejšie ako pássová podložka a môže sa používať vtedy, ak pássová podložka – vzhľadom na charakter konštrukcie – nemôže byť odstránená po zváraní, alebo ak tvar konštrukcie stažuje použitie pásky.

Fyzické vlastnosti tavidiel

Tavidlá SOLAR FLUX sú dodávané v práškovej forme a pred jeho zmiešaním s alkoholom nepodliehajú rozkladu. Prášok môže stvrdnúť, ale sa vytvorí hrudky, ale je ľahko roztierateľný a rýchlo sa vráti do pôvodnej formy. V práškovom stave SOLAR FLUX je odolný na pôsobenie nízkych teplôt, nie je horľavý, nevybuchuje, nevónia a je bezpečný počas leteckého transportu. Vplyv tavidiel na kvalitu radiografickej kontroly je minimálna, a jeho absorbná schopnosť malá.

Tavidlá SOLAR FLUX sa používajú ako prostriedky napomáhajúce zváraniu vysokolegovanej chrómmovej a chrómniklovej ocele, zlatín obsahujúcich veľké množstvo niklu (viac ako 25 %), ako aj hliník a jeho zlatiny. Tavidlo sa môže používať taktiež na zváranie stredne a nízkolegovanej ocele v prípade nutnosti získania spoju s vysokými odolnými a exploatačnými parametrami pri staženom alebo nemožnom dostupe od strany koreňa. Tavidlá SOLAR FLUX eliminujú nutnosť používania podložiek formujúcich koreň zvaru, ako aj plynovej ochrany používanej zo strany koreňa zvaru kvôli zabezpečeniu kvapalného kovu pred okysličením.

Tavidlá sú vyrábané a dodávané vo forme prášku v dvoch základných typoch:

Typ B – používaný je na zváranie vysokolegovanej ocele, a hlavne austenitických chrómniklových ocelí. Používa sa na odstraňovanie zvyškov oxida pred montážou elementov, ale aj ako technologická podložka po namontovaní a výčistení kontaktu. Tavidlo typu B má šedočiernu farbu nielen ako prášok, ale aj po zmiešaní s alkoholom (odporúča sa metanol). Predáva sa v plechovkách s hmotnosťou okolo 0,45 kg.

Typ I – na zváranie zlatín s vysokým obsahom niklu (viac ako 25 %). Nanášaný na okraje spájaných prvkov (pred ich montážou) a od strany koreňa zvaru (po montáži) počas zvárania odstraňuje oxidy a udržiava roztavený kov zvarového spoja. Pri acetylénovokyslíkovom zváraní by sa mal nanášať na hornú a dolnú časť spoja, ako aj na doplnkový materiál. Tavidlo typu I má bielu farbu pred zmiešaním s alkoholom (odporúča sa metanol) a stredne sivú po zmiešaní. Predáva sa v baleníach s hmotnosťou okolo 0,45 kg.

Výhody vyplývajúce z používania tavidiel SOLAR FLUX:

1. Tavidlo SOLAR FLUX odstraňuje špinu a znečistenie.

Tavidlo obsahuje aktívne chemické zložky, ktoré škodlivé znečistenia odstraňujú úplne, alebo ich zmenšujú. Špinu a oxidy kovov nachádzajúcich sa na povrchu zváraného materiálu budú úplne odstránené počas zvárania.

2. Tavidlo SOLAR FLUX predchádza prepáleniu spoja.

Použitie tavidiel ako technologickej podložky zaručuje dobrú tepelnú vodivosť a rovnomenné rozvádzanie tepla. Pri rovnomenom nahriatí materiálu je ľahšia kontrola pretavenia a výhýba sa lokálnemu nahromadeniu napäťia. Pri zváraní zlatín s nízkym činiteľom tepelnej vodivosti takých ako napr.: INCONEL tavidlo zmenšuje tendenciu prehriatia sa kovu.

3. Tavidlo SOLAR FLUX chráni koreň zvaru (Obr. 1).

Tavidlo použité ako technologická podložka predchádza okysličovaniu roztaveného kovu, spoju od strany koreňa zvaru. Ochranná vrstva vytvorená pomocou tavidla odstraňuje mnoho chemických reakcií, viažúc znečistenia spoja, ktoré vznikajú počas zvárania.

4. Tavidlo SOLAR FLUX chráni zvárané spoje.

Pokrytie priložených spojov a kovu, ktorý ich obklopuje, vrstvou tavidla, zabezpečuje vykonanie veľmi kvalitných základných spojov.

5. Tavidlo SOLAR FLUX uľahčuje rovnomený závar (Obr. 2).

Zváranie s použitím tavidla je ľahšie, zaručuje rovnomenné vedenie tepla a dobrý závar. Navlhčenie kovu tavidlom umožní ľahšie a presnejšie spojenie zváraného kovu s materiálom podložky, ako aj vhodné vytvarovanie koreňov zvaru.

6. Tavidlo SOLAR FLUX udržiava roztavený kov spoja (Obr. 3).

Použitie tavidla ako technologickej podložky spôsobuje, že roztavený kov spoja je počas zvárania udržiavaný zo strany koreňa. Koreň zvaru je dobre vytvarovaný, hladký a dobre spojený s podkladom.

ZVÁRACIE A BODOVACIE ZARIADENIA

Použitie tavidiel spoločne s prstencovými podložkami

Tavidlá SOLAR FLUX sa môžu používať spolu s prstencovými podložkami pri obvodovom zváraní rúr a nádob.

Chemické vlastnosti

Tavidlá typu B a I neobsahujú zlúčeniny chlóru a fosforu, a taktiež ťahkozápalné prvky, také ako zinok, olovo či síra. Vyrába sa na báze fluoridov.

Návod na používanie tavidiel SOLAR FLUX:

1. Odmaštanie.

SOLAR FLUX odstraňuje všetky znečistenia a oxidy okrem mazív a olejov. Musia byť odstránené pomocou použitia vhodného riedidla alebo pomocou odmaštania pomocou vodnej pary.

2. Spájanie tavidla s alkoholom.

Treba odmerať také množstvo tavidla, aby zmiešanina stačila pre jednodňovú výrobu. Zvyšné tavidlo treba tesne uzatvoriť v krabičke. Odmerané množstvo tavidla je potrebné zmiešať s alkoholom tak, aby vznikla pasta s konzistenciou hustého krému (około 170-200 g alkoholu pre 1 balenie tavidla).

3. Reakcia zmiešaniny (Obr. 1).

Po zmiešaní tavidla s alkoholom je potrebné počkať niekoľko minút, až kým nastane chemická reakcia medzi zložkami pasty. Počas práce je potrebné dodávať alkohol na udržanie požadovanej konzistencie. Nepoužívajte pasty, ktoré úplne vyschli.

4. Nařasanie SOLAR FLUX na spájané prvky pred ich montážou.

Tenká vrstva SOLAR FLUX nanesená na spájané okraje predchádza vytváraniu oxidov (Obr. 2). Montáž a zváranie sa musí začať ihned po nanesení tavidla. Pre ochranu pred oxýsičením môže byť tenká vrstva tavidla nanesená niekoľko dní skôr a zváčšená priamo pred zváraním. V každom prípade tavidlo SOLAR FLUX by sa malo nařasovať na dolnú časť spoju (zo strany koreňa – Obr. 3). Zvárané elementy musia byť podopreté, aby sa tavidlo nedotýkalo podložky (Obr.4).

5. Zvyšky tavidla SOLAR FLUX po zváraní sú chemicky neutrálne a ľahko sa topia. Tenká sklovitá vrstva, ktorá vznikla počas zvárania, úzko prilieha k zváranému materiálu a nie je potrebné ju odstraňovať. Výnimku predstavujú prípady, keď:


- existuje možnosť kontaktu zvyškov tavidla s potravinami alebo nápojmi,
- zvárané elementy budú pracovať v teplote vyššej ako 550°C v atmosfére kyslíku,
- budúce používanie prvkov si vyžaduje čistý povrch zvarového spoju,
- objednávateľ si vyhradzuje čistotu zváraných spojení.

V prípade, ak odstránenie zvyškov tavidla je nutné, odstraňujeme ich pomocou brúsenia, pieskovania alebo obrábania brúsnym papierom. Ak zvárané prvky sú tenké odporúča sa moriaca kúpeľ (6-7 min.) v tekutine ANTOX 80E alebo nanesenie moriaco-pasívnej pasty ANOTX 71E alebo MOST Blue na zvaraný spoj.


Katalógové čísla:

SOLARFLUX typ B 84 40 0000010


SOLARFLUX typ I 84 40 000000




Obr.1



Obr.2



Obr.3



Obr.4

Rôzne produkty z našej ponuky používané pri špecializovaných práciach zvárania metódou TIG:

- zváračky TIG (kapitola 01)
- plazmové rezačky (kapitola 01)
- plazmové rezačky (kapitola 01)
- redukčné ventily (kapitola 03.2)
- technické plyny (kapitola 03.2)
- zvárači horáky TIG, spotrebné diely a wolframové elektródy (kapitola 01)
- pomocné chemické prostriedky: na čistenie nehrdzavejúcej oceľe a hliníka (kapitola 06)
- prostriedky BHP: rukavice, obyčajné zváracie kukly alebo kukly s automatickým filtrom, pracovné oblečenie (kapitola 04)
- upínacia technika (kapitola 05.3)