

Zváračská kukla 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air



54 77 25

Systémy kukiel s núteným obehom vzduchu

Č. dielu	Popis
54 77 00 ¹⁾	Bez zváračskej kazety, s jednotkou Adflo s núteným obehom vzduchu.
54 77 15 ¹⁾	So zváračskou kazetou Speedglas 9100X (54 x 107 mm) a jednotkou Adflo s núteným obehom vzduchu.
54 77 25 ¹⁾	So zváračskou kazetou Speedglas 9100XX (73 x 107 mm) a jednotkou Adflo s núteným obehom vzduchu.
54 77 26 ¹⁾	So súpravou zváračskej kazety Speedglas 9100XXi, vrátane zváračskej kazety (73 x 107 mm) a jednotky Adflo s núteným obehom vzduchu.



Systémy kukiel s prívodom vzduchu

Č. dielu	Popis
54 88 00 ¹⁾	Bez zváračskej kazety, s regulátorom Versaflo V-500E s núteným obehom vzduchu.

Upozorňujeme, že regulátory s prívodom vzduchu s ohrievaním alebo ochladzovaním vzduchu (V-100/V-200) možno objednať len samostatne (nie ako systém), pozri strany 17 a 20.



Alternatívne zváračské kazety 3M™ Speedglas™

Č. dielu	Popis
50 00 01	Súprava pasívnej kazety 9100 (90 x 110 mm), stupeň zatemnenia 11.
50 00 05	Samozatemňovacia kazeta 9100V (45 x 93 mm), variabilný stupeň zatemnenia 5, 8, 9 – 13.
50 00 15	Samozatemňovacia kazeta 9100X (54 x 107 mm), variabilný stupeň zatemnenia 5, 8, 9 – 13.
50 00 25	Samozatemňovacia kazeta 9100XX (73 x 107 mm), variabilný stupeň zatemnenia 5, 8, 9 – 13.
50 00 26	Samozatemňovacia kazeta 9100XXi (73 x 107 mm), variabilný stupeň zatemnenia 5, 8, 9 – 13.

Tipy na údržbu zváračskej kukly 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air

Sledujte nás na kanáli YouTube a získajte viac informácií o funkciách našich výrobkov a údržbe. Niekoľko príkladov:

Naskenujte QR kód.






Je dôležité masku správne umiestniť a upevniť a zabezpečiť tak správny ochranný faktor.



Nie je váš priehľadný priezor po pravidelnom brúsení už taký priehľadný? Na našom kanáli YouTube zistíte, ako ho môžete vymeniť.



Ak potrebujete vyššiu ochranu hlavy, pozrite sa, ako si môžete zostaviť pokrývku hlavy a zaistiť vyššiu ochranu pred iskrami.

Náhradné diely a príslušenstvo pre zväračskú kuklu 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air

Samozatemňovacia kazeta

Pasívna kazeta


Č. dielu	Popis	Č. dielu	Popis	Č. dielu	Popis
16 80 15	Komfortné potítko, balenie po 3 ks.	52 70 00	Vonkajšie ochranné sklíčko, odolné proti poškrabaniu, balenie po 10 ks.	52 80 25	Vnútročné krycie sklíčko pre kazetu 9100XX/9100XXi, balenie po 5 ks. Veľkosť sklíčka 117x77.
16 90 06	Ochrana hlavy (malá).	52 70 01	Vonkajšie ochranné sklíčko, so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu, balenie po 10 ks.	52 80 26	Vnútročné krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +1 pre kazety 9100XX/9100XXi, balenie po 3 ks.
16 90 07	Ochrana hlavy (veľká).	52 70 02	Vonkajšie ochranné sklíčko, odolné proti vyšším teplotám, balenie po 10 ks.	52 80 27	Vnútročné krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazety 9100XX/9100XXi, balenie po 3 ks.
16 90 10	Ochrana krku.	52 80 05	Vnútročné krycie sklíčko pre kazetu 9100V, balenie po 5 ks. Veľkosť sklíčka 117x50.	53 10 00	Držiak batérie, balenie po 2 ks.
16 91 00	Pokryvka.	52 80 06	Vnútročné krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +1 pre kazety 9100V, balenie po 3 ks.	53 20 16	Záslepka bočných prieszorov, 2 páry.
17 10 20	Zväčšovacie sklíčko 1,0x.	52 80 07	Vnútročné krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazety 9100V, balenie po 3 ks.	53 30 00	Náhlavný kríž s montážnymi dielmi.
17 10 21	Zväčšovacie sklíčko 1,5x.	52 80 15	Vnútročné krycie sklíčko pre kazetu 9100X, balenie po 5 ks. Veľkosť sklíčka 117x61.	53 35 00	Vzduchové potrubie.
17 10 22	Zväčšovacie sklíčko 2,0x.	52 80 16	Vnútročné krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +1 pre kazetu 9100X, balenie po 3 ks.	53 40 00	Maska.
17 10 23	Zväčšovacie sklíčko 2,5x.	52 80 17	Vnútročné krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazetu 9100X, balenie po 3 ks.	53 50 00	Súčasti deflektora vzduchu.
17 10 24	Zväčšovacie sklíčko 3,0x.	52 80 25	Vnútročné krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazetu 9100X, balenie po 3 ks.	53 60 00	Otočný mechanizmus, ľavý a pravý.
19 71 44	Závesný mechanizmus, 2 ks	52 80 26	Vnútročné krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazetu 9100X, balenie po 3 ks.	53 61 00	Náhlavný kríž, predná časť.
42 20 00	Batéria CR2032, lítiová 3V, balenie po 2 ks.	52 80 27	Vnútročné krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazetu 9100X, balenie po 3 ks.	53 62 00	Náhlavný kríž, zadná časť.
50 00 05	Zväračská kazeta Speedglas 9100V.			54 05 00	Súprava predného krytu.
50 00 15	Zväračská kazeta Speedglas 9100X.			54 18 90	Kukla bez zväračskej kazety, bez masky, bez vzduchového potrubia, bez náhlavného kríža.
50 00 25	Zväračská kazeta Speedglas 9100XX.			54 28 00	Kukla bez zväračskej kazety, s náhlavným krížom.
50 00 26	Zväračská kazeta Speedglas 9100XXi.			79 01 01	Prepravná taška produktu.
52 30 00	Zorník, štandardný, balenie po 5 ks.			89 10 14	Suchý zips pre kryt temena, balenie po 2 ks.
52 30 01	Zorník s ochranou proti zahmlievaniu, balenie po 5 ks.				
52 60 00	Vonkajšie ochranné sklíčko, štandardné, balenie po 10 ks.				