

Slovensky

Úvod

Zváracia prílba je pokryvka hlavy, ktorá sa pri vykonávaní určitých druhov zváračských prác používa na ochranu zraku, tváre a kruku pred popálením, UV-svetlom, iskrami, infračerveným svetlom a teplom. Prílba sa skladá z viacerých častí (pozri znázornenie náhradných dielov). Automatický zvárací filter kombinuje pasívny UV a pasívny IR filter s aktívnym filtrom, ktorého svetelná prieupustnosť sa vo viďtejnej časti spektra obmedzuje v závislosti od intenzity očiarenia zváracieho svetelného obloku. Svetelná prieupustnosť automatického zváracieho filtra má počiatočnú vysokú hodnotu (svetlosť/stav). Po zaplenení zváracieho obloku a pocas deňovanej reakcie sa stupň prechodnosti svetla filteru zmení na nižšiu hodnotu (tmavší stav). Podľa modelu sa môže prílba kombinovať s ochrannou prílbou alebo systémom PAPR (Powered Air Purifying Respiator).

Bezpečnostné inštrukcie

Pred použitím prílby si prečítajte návod na obsluhu. Skontrolujte, či je predné sklo správne nasadené. Ak nie je možné odstrániť chybky, musíte prestaviť používanú kazetu. Ohľadom ďalších informácií kontaktujte vášho oficiálneho predajcu.

Bezpečnostné opatrenia / obmedzenie ochrany / rizíká

Počas procesu zváracia sa uvoľňuje teplo a zárienenie, ktoré môžu poškodiť zrak a pokožku. Tento výrobok ponúka ochranu zraku a tváre. Ak nosíte túto prílbu, vás zrak je neustále chránený pred ultrafialovým a infračerveným žiareniom bez ohľadu na úroveň stupňa ochrany. Na ochranu vysokého časti vašeho tela musíte tiež nosiť vhodný ochranný odev. Za niektorých okolností môžu časticie a substancie uvoľnené v procese zváracia vytvárať v niektorých osôb s tótolu predispozíciou alergické reakcie pokožky. Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, môžu v ľudských osôb spôsobiť alergické reakcie. Ochranná zváracia prílba sa smie používať len na zvárenie, brúsenie a nie na ďalšiu použitú. Spoločnosť Optrel neručí za spôsobené škody, ak sa zváracia prílba používa na iný účel, než je ten, na ktorý bola prílba určená alebo ak sa nedodrží návod na obsluhu. Prílepele liepidia alebo podobné príby nie sú povolené. Prílba je vhodná pre všetky známe postupy zváracia s výnimkou zváracia laserom. Na obávake nedopručaný úroveň ochrany príby EN169.

Výrobca neposkytuje záruku, ak sa prílba používa v rozpore s jej určením alebo ak sa nepoužíva podľa návodu na použitie. Prílba nemá rážu ochrany prílby. V závislosti od modelu sa môže prílba kombinovať s ochrannou prílbou. Na základe konštrukčných znakov môže príbla ovplyvniť zorné pole (pracovník nevidí do strán, ak nedocieli hľavu) a na základe prieupustnosti sústava automatického zatenomiacieho filtra môže byť ovplyvnené vŕanie fareb. Z toho dôvodu je preto možné, že používateľ neuvídu signálne svetlá alebo výstražné signály. Niekedy v rôznej hrôzi nebezpečenstvo nárazu z dôvodu väčšieho obvodu (hlava s prílbou). Prílba takéto eliminuje vŕanie zvukov a tepla.

Varovanie: Pre celkové označenie bezpečnostnej triedy príby je vždy rozhodujúca najnižšia zo všetkých použitých komponentov. Pri používaní v extrémnych teplotách venuje pozornosť príslušnému označeniu: FT, BT alebo AT. Pri nosení okuliarov sa nárazu môže prenášať priamo z príby na hlavu.

Viditeľnosť farieb

Kvalitné zvýšenie komfortu a bezpečnosti môžete pomocou tejto bezpečnostnej príby vnímať farby.

Photovostný režim

Bezpečnostná prílba disponuje automatickou vypínacou funkciou, ktorá zvýšuje životosť akumulátora. Ak počas ca 10 min. poklesne svetlo na senzore na menšie ako 1 lux, prílba sa automaticky vypne. Na opätné zapnutie sa musí príbla krátko vystaviť dennému svetlu. Ak by sa prílba nemala dať viac aktivovať alebo pri zapálení zváracieho obloku sa viesť mestnave, musíte akumulátor nabit' novzo.

Záruka a zodpovednosť

Záručné podmienky nájdete v údajoch národnéj predajnej organizácií výrobcu. Ďalšie informácie vám poskytne váš autorizovaný predajca. Výrobca neposkytuje záruku a ručenie v prípade skôd vzniknutých v dôsledku neoborodeného používania, neoprávnených zásahov alebo v dôsledku použitia, ktoré výrobca neodporúča.

Použitie (Quick Start Guide str. 4-5 / Functions str. 6-7)

Správne nastavenie hlavovej pásky pri tomto produkte je veľmi dôležité, pretože iba vďaka správnemu nastaveniu hlavovej pásky bude umožnené využiť prednúst vektorového zorného pola.

1. **Hlavový popr.:** Nastavte horúci nastavovací popr. podľa vektoru vašej hlavy. Stlačte gombík zapádového mechanizmu a otiačajte ho kým dovedete, kým nie je hlavový popr. pevne napnutý, ale tak, aby netlačil. (str. 5. 3a).

2. **Vzdialenosť od čela a uhol príby:** Uvoľnením pojistných gombíkov je možné nastavovať vzdialenosť medzi kazetou a ľasmi. Prílbu umiestnite pred okom tak blízko, ak to je možné (čím máte bližšie kazetu ochrany prílohou očienu pri oku, tým je väčšie vaše zorné pole). Obidve strany nastavte rovako a nesklapajte ich. Potom zložte doňaťné pojistné gombíky. (str. 5. 3b).

3. **Sklon príby (excentrický tlacičko):** Sklon príby sa môže prispôsobiť otočným gombíkom. Sklon nastavte tak, aby sa nos nedotykal nosového výrezu. Opäťne otiačte, že aj pri kryvutí sa škrupina príby nedotknie nosa. (Na ochranu svojho nosa použite dodanú podložku na nos). (str. 5. 3c).

4. **Automatický/krátky režim pre výpredzky:** Posunutie spätného (s.) 5a) posúvania na nastavenie režimu nastavenia úroveň ochrany. V automatickom režime sa úroveň ochrany automaticky nastaví na intenzitu lúča svetla cez súmnočas (norma EN 379:2003). V ručnom režime sa môže úroveň ochrany nastaviť otočením gombíka (str. 7. Č. III + IV).

5. **Úroveň ochrany, Manuálny režim:** V režime „Manuálny“ sa môže otocením regulátora stupňa ochrany voliť medzi stupňami ochrany 7 až 12. (Korektúra stupňu ochrany je deaktivovaná v manuálnom režime) (str. 7. IV).

Automatický režim / Vautomatický režim pre výpredzky: Ako posunutie spätného (s.) 5a) posúvania na nastavenie režimu nastavenia úroveň ochrany. V automatičkom režime sa úroveň ochrany automaticky nastaví na intenzitu lúča svetla cez súmnočas (norma EN 379:2003). V ručnom režime sa môže úroveň ochrany nastaviť otočením gombíka (str. 7. Č. III + IV).

6. **Spätničkový režim:** Spätničkový režim (Delay) (str. 6) umožňuje zvoliť oneskorenie otvorenia z trny na svelo. Otočný gombík umožňuje plynulé nastavenie od tmavej po svetlú medzi 0,1 – 2,0 s s pripojiteľným efektom střievania. (str. 6. Č. II).

7. **Efekt střievania/Twilight:** Plynulý prechod od tmavého k svetlému efektu střievania „Twilight“ poskytuje ēste lepšiu ochranu očí pred únavou a podráždením pri opätovne žihajúcich objektoch a poskytuje oku čas, ktorý potrebujete, aby si zvyklo na jas. (str. 6. Č. II).

POZOR: Pre rýchle střehovanie nedávajte tlacičko do oblasti Twilight. Pre oblasť střehovania sa najlepšie hodí „Jack“ s minimálnym oneskorením otvorenia.

8. **Režim brúsenia:** Stlačením gombíka úroveň ochrany prepnete kazetu do režimu brúsenia. V tomto režime je kazeta deaktivovaná a zostane na 10 minút v svetlom stave. Aktivovaný spätníkový režim je

možné zvukom rozpoznať na modro blikajúcej LED dióde a vnutri v dôsledku reflexie na vystupujúcom skle príby. Ak chcete režim brúsenia deaktivovať, stlačte gombík úroveň ochrany znova. (str. 7. V)

9. **Citlivosť:** S tlacičkom citlivosti sa citivosť svetla nastavuje podľa zváracieho obloku a okolia toho sveta. V oblasti „Super High“ sa môže dosiahnuť maximálna svetelná citivosť. (str. 6. Č. I).

10. **Senzory:** Táto zváracia prílba disponuje 5 senzormi, 4 senzory slúžia na detekciu zváracieho obloku a 1 senzor je zodpovedný za detekciu intenzity svetla (automatický) a novú funkciu Stay-Dark.

Cistenie a dezinfekcia

Kazetu a predné sklo je nutné pravidelne čistiť použitím jemnej látky. Nepoužívajte žiadne silné alebo abrazívne čisticie prostriedky a alkohol. Poškrabanie alebo poškodenie sklo sa musí vymeniť.

Skladanie

Zváracia prílba sa musí skladovať pri izbovej teplote a nízkej vlhkosti. Skladovanie príby v pôvodnom obale predĺži životnosť batérií. Na predĺženie životnosti akumulátora skladujte príbu až svetlo.

Výmenu predného skla (s. 4. 4)

Pri výmene uprevoľovacieho skla je potrebná opatrnosť. Nedeformujte príbu, pretože inak sa môže poškodiť zvárací filter.

1. Vystupujúce sklo sa môže uvoľniť a vytiahnuť potiahnutím spony smerom dozadu nabok z uchytenia.

2. Nové vystupujúce sklo zaveste do bočnej svorky. Vystupujúce sklo napnite k druhej bočnej svorke a nechajte ho zaskofliť. Táto manipulácia si vyžaduje trochu tlaku, aby tesnenie na vystupujúcom skle ukazovalo žltého čiernu.

Akumulátor/pracovné nabijanie (str. 4. 1)

Prílba disponuje vysoko výkonným litium-polymerovým (LiPo) akumulátorm. Pred prvým použitím nabitie úplné akumulátora pomocou dodaného Micro USB kábla na bežnom USB konektore (nie je súčasťou dodávky). Po nabití sa musí Micro USB zdieľka na príbe chrániť pred prachom a špinou pomocou ochrannej krytky.

Akumulátor sa nabija tiež cez solárny článok z externých svetelných zdrojov (stropné svetlo, zváracie príby). Pri časom používania sa musí akumulátor nabijať vžim zriedka.

Odpôrúča sa nechat príbu kompletnie nabít každých 6 mesiacov.

V prípade, že je akumulátor prázdný, cca 15 minút nabijania postačuje na prevádzkovú dobu cca 8 h.

Stav nabítia:

1) červené blikanie: Akumulátor je takmer prázdný (bezodkladné nabijanie)

2) Oranžové svietenie: Akumulátor sa nabija

3) Zelené svietenie: Akumulátor je úplne nabity

Ak by príla pri zaplenení zváracieho obloku nemala viač stvarnúť, skontrolujte, prosím, stav nabítia (stlačte tlacičko ostrenia, keď LED dioda vymieľa modro, je akumulátor úplne vyprázdnenej). Aká kazeta a ochrannou clonou nefunguje správne napriek nabitiu akumulátora, kontaktujte vášho oficiálneho predajcu.

Poškodený akumulátor môže vymeniť výrobca alebo certifikované servisné centrum.

Riešenie problémov

Kazeta sa nestavuje

→ Nastavte citlosť (str. 6. Č. I)

→ Vycistite snaženie alebo predné sklo

→ Deaktivujte režim brúsenia (str. 7. Č. 5)

→ Vynutie času oneskorenia – pri rýchлом stehovaní prepnutie na „Tack“ (str. 6. Č. II)

Úroveň ochrany príliš svetla

→ Zvole v manuálnom režime vyšši stupeň ochrany (str. 7. Č. IV)

→ V automatickom režime vytáčania na +1 alebo +2 sa opýtať (str. 7. Č. III)

→ Vymeriť sklo predného krytu (str. 8. Č. 4)

Úroveň ochrany príliš tmavá

→ Zvole v manuálnom režime nižší stupeň ochrany (str. 7. Č. IV)

→ V automatickom režime vytáčania na -1 alebo -2 sa opýtať (str. 7. Č. III)

Kazeta bliká

→ Upravte poziciu vypínača oneskorenia na postupe zváracia (str. 6. Č. II)

→ Regulátor citlosť prispôsobte na metódu zvárania (str. 6. Č. I) → Nabítie akumulátora (str. 4. Č. 1)

Slaby výťad

→ Vycistite predné sklo alebo kazetu

→ V manuálnom režime prispôsobte stupň ochrany na metódou zvárania (str. 7. Č. IV)

→ V automatickom režime prispôsobte korektúru stupňu ochrany na metódou zvárania (str. 7. Č. III)

→ Zvýšte okolité osvetlenie

Zváracia prílba sa posúva

→ Nastavte alebo dotiahnite hlavový popr. (str. 5. Č. 3a-3c)

Specifikácie

(Vyhľadávamejte si právo vynovať technické zmeny)

Úroveň ochrany	auto mode: 2.5 (režim osvetlenia) 5 < 12 (režim tmy) manual mode: 2.5 (režim osvetlenia) 7-12 (režim tmy)
Ochrana UV/R	Maximálna ochrana v režimech svetlo a tma
Doba prepnutia z režimu svetlo do režimu tma	100μs (23°C / 73°F) 70μs (55°C / 131°F)
Doba prepnutia z režimu tma do režimu svetlo	0.1 - 0.5 s "Twilight Function"
Elektrické napájanie	Solárne články
Hmotnosť	575 g / 20.3 oz with PAPR: 745 g / 26.3 oz
Prevádzková teplota	-10°C → +55°C / +14°F → +131°F
Teplota skladovania	-20°C → +70°C / +4°F → +158°F
Klasifikácia podľa EN379	Optická svela = 1. Homogenita = 1 Rozptyl svela = 1. Závislosť zorného uhla = 2
Normy	CE, EAC, ANSI, AS/NZS, complies with CSA, pr ISO 16321 "WIG"
Ďalšie označenia pre verziu PAPR (notifikovaný orgán CE1024)	EN12941 (TH3 v kombinácii s e3000/e3000X, TH2 pre verzie s prílobou a e300/e300X) EN14594 (Class 3B v kombinácii s supplidair)

Vyhľásenie o zhone

Pozri internetový adresu na poslednej strane.

Právne informácie

Tento dokument zodpovedá požiadavkám nariadenia EÚ 2016/425, bod 1.4 prílohy II.

Menované miesto

Detaliérne informácie pozri poslednú stranu.