




MANUAL strana 1 z 2

Značky Weldas CE na tomto výrobku zaručujú, že bol testovaný a certifikovaný podľa nariadenia 89/686/EEC úroveň 2.



PRODUKT WELDAS:
23-*514, 23-*515, 23-3612, 23-3613,
23-6680, 23-6690, 23-8000
EN ISO 11611 (2007), Class 1/A1+A2



Typ odevu: Fire Fox™

Obchodná značka:

Fire Fox™

Veľkosť: vid' potlač na výrobku

Veľkosť podľa: EN ISO 13688 (v cm)



Čiapky	CM
23-1***	56
23-2***	57
23-3***	58
23-4***	59
23-5***	60
23-6***	61
23-7***	62

Určené na používanie:

Všeobecné:

Tento výrobok je určený na používanie pre všetky procesy oblúkového zvarovania ako MMA, MIG/MAG, TIG, mikrop plazma, bodové zvarovanie a zvarovanie plameňom ako aj pri rezaní plazmou a kyslíkom, drážkovanie, spájkovanie a tepelné nástriky. Keďže sa použitia líšia, je na zodpovednosť užívateľa, aby identifikoval správny výrobok pre každé použitie.

Určenie možných rizík:

Pri určených zvaracích procesoch sú možné tieto riziká: vzplanutie, rozstrek roztaveného materiálu, sálavé teplo ako aj krátkodobý elektrický šok.

Vysoké napätie:

Tento výrobok chráni pred krátkodobým elektrickým šokom a nechráni pred dlhším zásahom vysokými napätiami!! V týchto prípadoch musíte pri zvarovaní a rezaní dodržiavať rovnako aj bezpečnostné inštrukcie uvedené na používaných zdrojoch! Ak je zvýšené nebezpečenstvo elektrického šoku alebo z holých elektrických vodičov, bude požadovaná dodatočná elektroizolácia ako je uvedené v 6.10 normy EN11611 na ochranu proti holým elektrickým vodičom až do 100 V = (DC).

Ochrana tela vo všetkých pozíciách:

Tento výrobok chráni v určených polohách pri práci a zvarovaní. Je možné, že budú potrebné extra ochranné výrobky. Je na zodpovednosť užívateľa, aby identifikoval

Doplňkové odevy:

Doplňkové odevy musia spĺňať prinajmenšom triedu 1 normy EN11611.

Nesprávne použitie:

Stupeň ochrany:

Stupeň ochrany zvaracích ochranných odevov sa zníži, ak je kontaminované horľavými materiálmi.

Hladina kyslíku: Zvýšenie hladiny kyslíku vo vzduchu značne zníži ochranu zvaracích ochranných odevov proti plameňu. Pri zvarovaní v stiesnených priestoroch je nutné dbať na zvýšenú opatnosť. Vzduch obohatený vyšším množstvom kyslíku je nebezpečný!

Elektroizolácia:

Elektroizolačné vlastnosti odevov budú znížené, ak je odev vlhký, špinavý alebo nasiaknutý potom.

Používanie dvojdielných odevov:

Aby dvojdielne odevy poskytl určenú úroveň ochrany, musia byť používané súčasne.

Doplňky na ochranu tela pri zvarovaní:

Doplňky na ochranu tela pri zvarovaní používané s týmto výrobkom musia spĺňať príslušné štandardy EN noriem pre riziká pri zvarovaní.

Dôležité upozornenia pre používanie: Ohňovzdorné a kožené pracovné oblečenie je určené výhradne na zvarovanie a všeobecné pracovné použitie. Užívateľ musí dbať na správny výber veľkosti a kompaktnosť oblečenia. Špeciálne pri zvarovaní je nutné dbať na to aby boli všetky cvoky a zipsy správne zapnuté. Ak sa na oblečenie dostane roztavený kov, musí byť okamžite odstránený. Užívateľ by mal nosiť polo-kombinéz v kombinácii so zvaracím plášťom.

Upozornenie:

Rukavice a odevy Weldas boli testované a certifikované v TUV Rheinland LGA Products GmbH, Nemecko /EU č. 0197/. Pre viac informácií o EN štandardoch, skúšobných metódach, skúšobných správach, certifikáciách výrobkov a iných výrobkoch, prosím kontaktujte nás na: Europe@weldas.eu alebo navštívte našu webstránku: www.weldas.com

Záruka:

Tento výrobok má záruku proti výrobným chybám.

Použitie materiálu:

Na všetky produkty sa používa 305 g/m2 samozhášavá tkanina. Čiapky, šatky a kapuce do kukly majú podšívku zo sieťoviny mesh. Kapuce do kukly: na uzáver sa používa hák a slučka.

Zdravotné informácie:

Hladiny pH, chrómu /VI/ a PCP u všetkých materiálov boli testované a spĺňajú zdravotné štandardy CE. Farbenie: farbenie je vykonané za použitia prírodných materiálov.

Pranie:

Charakteristika ohňovzdornej bavlny bude zachovaná počas 5 praní pri teplote 40°. Nepoužívať žiadne bieliná ani kyseliny, iba štandardné pracie prostriedky. Po vypraní môžu nastať menšie veľkostné zmeny. Po vypraní oblečenie dôkladne skontrolujte

Sušenie a žehlenie: Oblečenie je možné mechanicky sušiť a žehliť iba pri teplote nižšej ako 95°C



MAX. 5 X

Uskladnenie: Uskladňujte suché a pri teplotách nad 5 stupňov C. Neukladajte na 1 paletu viac ako 5 kartónov.

Informačná adresa Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu



Nasledujúce vysvetľuje piktogram vyznačený na výrobku:



Celkové požiadavky na bezpečnosť

Článok	Požiadavka	Trieda 1	Trieda 2
6.1	Pevnosť v ťahu - tkaný vonkajší textilný materiál - koža	400 N 80 N	400 N 80 N
6.2	Odolnosť voči roztrhnutiu	20 N	20 N
6.3	Sila pretrhnutia	200 kPa	200 kPa
6.4	Pevnosť švov - Textilný materiál - Koža	225 N 110 N	225 N 110 N
6.5	Zmena rozmerov tkaných textilných materiálov Zmena rozmerov šitých textilných materiálov	$\leq \pm 3 \%$ $\leq \pm 5 \%$	$\leq \pm 3 \%$ $\leq \pm 5 \%$
6.6	Požiadavky na kožu: obsah tuku	$\leq 15 \%$	$\leq 15 \%$
6.7	Šírenie ohňa	ISO 15025:2000, postup A (povrchové vznietenie) ISO 15025:2000, postup B (okrajové vznietenie) Žiadne horenie na vrchole ani po stranách Žiadne tvorenie dier Žiadne horiace alebo natavené zbytky Stredné dohorenie Stredný odlesk	ISO 15025:2000, postup A (povrchové vznietenie) ISO 15025:2000, postup B (okrajové vznietenie) Žiadne horenie na vrchole ani po stranách Žiadne tvorenie dier Žiadne horiace alebo natavené zbytky Stredné dohorenie Stredný odlesk
6.8	Odolnosť voči rozstreku	15 kvapiek	25 kvapiek
6.9	Prenos tepla (radiácie)	RHTI 24 W 7	RHTI 24 W 16
6.10	Elektrický odpor	$> 10^5 \Omega$	$> 10^5 \Omega$
6.11	Neškodnosť	See 6.11	See 6.11

^a : Pre ISO 1502:2000, postup B, táto požiadavka nie je použiteľná

Testovanie a certifikácia tohto výrobku je vykonaná podľa normy EN ISO 11611:2007 spoločnosti TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Nemecko /EU č. 0197/.



Skúšobná správa číslo 21220109 002 a certifikát číslo BP 60097781 0002.

Skúšobné správy, certifikáty a manuály možno stiahnuť na: www.weldas-ce.com