


Zváračské kukly 3M™ Speedglas™ 9100 MP/9100 MP-Lite



57 77 15



59 88 00



50 00 26

50 00 01



50 00 05

50 00 15

50 00 25

Systémy kukiel s núteným obehom vzduchu

Č. dielu	Popis
57 77 00 ¹⁾	Zváračská kukla 9100MP bez zváračskej kazety, s jednotkou Adflo s núteným obehom vzduchu.
59 77 00 ¹⁾	Zváračská kukla 9100MP-Lite bez zváračskej kazety, s jednotkou Adflo s núteným obehom vzduchu.
57 77 15 ¹⁾	Zváračská kukla 9100MP so zváračskou kazetou 9100X (54 x 107 mm) a jednotkou Adflo s núteným obehom vzduchu.
57 77 25 ¹⁾	Zváračská kukla 9100MP so zváračskou kazetou 9100XX (73 x 107 mm) a jednotkou Adflo s núteným obehom vzduchu.
57 77 26 ¹⁾	Zváračská kukla 9100MP so zváračskou kazetou 9100XXi (73 x 107 mm) a jednotkou Adflo s núteným obehom vzduchu.

Systémy kukiel s prívodom vzduchu

Č. dielu	Popis
57 85 00 ¹⁾	Zváračská kukla 9100MP bez zváračského filtra, s regulátorom Versaflo V-500E s prívodom vzduchu.
59 88 00 ¹⁾	Zváračská kukla 9100MP-Lite bez zváračského filtra, s regulátorom Versaflo V-500E s prívodom vzduchu.

Upozorňujeme, že regulátory s prívodom vzduchu s ohrievaním alebo ochladzovaním vzduchu (V-100/V-200) možno objednať len samostatne (nie ako systém), pozri strany 15 a 20.

Alternatívne zváračské kazety 3M™ Speedglas™

Č. dielu	Popis
50 00 01	Súprava pasívnej kazety 9100 (90 x 110 mm), stupeň zatemnenia 11.
50 00 05	Samozatemňovacia kazeta 9100V (45 x 93 mm), variabilný stupeň zatemnenia 5, 8, 9 – 13.
50 00 15	Samozatemňovacia kazeta 9100X (54 x 107 mm), variabilný stupeň zatemnenia 5, 8, 9 – 13.
50 00 25	Samozatemňovacia kazeta 9100XX (73 x 107 mm), variabilný stupeň zatemnenia 5, 8, 9 – 13.
50 00 26	Samozatemňovacia kazeta 9100XXi (73 x 107 mm), variabilný stupeň zatemnenia 5, 8, 9 – 13.

Tipy na údržbu zváračskej kukly 3M™ Speedglas™ 9100 MP

Sledujte nás na kanáli YouTube a získajte viac informácií o funkciách našich výrobkov a údržbe. Niekoľko príkladov:

Naskenujte QR kód.



BILD SAKINAS




Potrebuje vymeniť ochranu hlavy na svojej kukle 9100MP? Tu zistíte, ako môžete bezpečnostnú prilbu zložiť.



Zistíte, ako môžete nainštalovať strieborný kryt kukly odrážajúci teplo, vďaka čomu minimalizujete zachytávanie prachu a častíc na kukle.



Potrebuje na svojom systéme ochrany sluchu ešte viac znížiť hladinu hluku, alebo je na čase staré zariadenie vymeniť? Pozrite sa na toto video s inštaláciou mušľových chráničov sluchu.

Náhradné diely a príslušenstvo pre zväračskú kuklu 3M™ Speedglas™ 9100 MP/9100 MP-Lite

Samozatmavovacia kazeta

Pasívna kazeta


Č. dielu	Popis	Č. dielu	Popis	Č. dielu	Popis
16 80 10	Potítko 9100 MP, balenie po 2 ks.	52 70 70	Vonkajšie ochranné sklíčko, odolné proti poškrabaniu, balenie po 10 ks.	53 50 01	Deflektor priechodu vzduchu kukly 9100 MP-Lite.
16 80 11	Potítko 9100 MP-Lite, pre triedu ochrany TH3, balenie po 2 ks (nie je súčasťou modelu M-150).	52 80 05	Vnútorne krycie sklíčko pre kazetu 9100V, balenie po 5 ks. Veľkosť sklíčka 117x50.	53 62 00	Zadná časť náhlavného kríža.
16 90 01	Ochrana krku.	52 80 06	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +1 pre kazetu 9100V, balenie po 3 ks.	54 05 00	Súprava predného krytu.
16 90 14	Kryt bezpečnostnej prilby.	52 80 07	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazetu 9100V, balenie po 3 ks.	57 04 95	Vonkajší kryt.
16 90 15	Pokryvka.	52 80 15	Vnútorne krycie sklíčko pre kazetu 9100X, balenie po 5 ks. Veľkosť sklíčka 117x61.	57 08 95	Vnútorný kryt.
17 10 20	Zväčšovacie sklíčko 1,0x.	52 80 16	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +1 pre kazetu 9100X, balenie po 3 ks.	57 28 00	Zväračská kukla 9100MP, bez zväračskej kazety.
17 10 21	Zväčšovacie sklíčko 1,5x.	52 80 17	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazetu 9100X, balenie po 3 ks.	59 28 00	Zväračská kukla 9100 MP-Lite, bez zväračskej kazety.
17 10 22	Zväčšovacie sklíčko 2,0x.	52 80 25	Vnútorne krycie sklíčko pre kazetu 9100XX, balenie po 5 ks. Veľkosť sklíčka 117x77.	89 60 55	Bezpečnostná prilba 9100 MP, vrátane ochrany hlavy a náhlavného kríža.
17 10 23	Zväčšovacie sklíčko 2,5x.	52 80 26	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +1 pre kazety 9100XX/9100XXi, balenie po 3 ks.	89 60 56	Bezpečnostná prilba 9100 MP-Lite, vrátane ochrany hlavy a náhlavného kríža.
17 10 24	Zväčšovacie sklíčko 3,0x.	52 80 27	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazety 9100XX/9100XXi, balenie po 3 ks.	79 01 01	Prepravná taška produktu.
19 71 50	Sklápací mechanizmus.	53 10 00	Držiak batérie, balenie po 2 ks.	M-150	Ochrana hlavy pre 9100 MP-Lite.
19 71 51	Súprava uzamykacích čapov.	53 20 16	Záslepky bočných priezorov.	M-350	Ochrana hlavy pre 9100 MP.
42 20 00	Batéria CR2032, lítiová 3V, balenie po 2 ks.	53 42 00	Maska.	M-958	Pásik pod bradu.
50 00 05	Zväračská kazeta Speedglas 9100V.			X1P5	3M™ Peltor™ Mušľové chrániče sluchu X1 (26 dB). ¹⁾
50 00 15	Zväračská kazeta Speedglas 9100X.			X2P5	3M™ Peltor™ Mušľové chrániče sluchu X2 (30 dB). ¹⁾
50 00 25	Zväračská kazeta Speedglas 9100XX.			X3P5	3M™ Peltor™ Mušľové chrániče sluchu X3 (32 dB). ¹⁾
50 00 26	Zväračská kazeta Speedglas 9100XXi.			X4P5	3M™ Peltor™ Mušľové chrániče sluchu X4 (32 dB). ¹⁾
52 30 00	Zorník, štandardný, balenie po 5 ks.			X5P5	3M™ Peltor™ Mušľové chrániče sluchu X5 (36 dB). ¹⁾
52 30 01	Zorník s ochranou proti zahmlievaniu, balenie po 5 ks.			Z3AF/2	Montážne diely kukly k mušľovým chráničom sluchu Peltor radu X, ľavé a pravé.
52 60 00	Vonkajšie ochranné sklíčko, štandardné, balenie po 10 ks.				
52 70 00	Vonkajšie ochranné sklíčko, odolné proti poškrabaniu, balenie po 10 ks.				
52 70 01	Vonkajšie ochranné sklíčko, so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu, balenie po 10 ks.				

1) Pri objednávaní mušľových chráničov sluchu pre zväračské kukly 9100 MP a 9100 MP-Lite uveďte tiež číslo montážnych dielov Z3AF/2.