

L6 RUKOJEŤ G 1/4", G 1/4" LH

Objednací číslo	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
0767672	220	0,30



L6 RUKOJEŤ

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo	Popis	Balení
9431820	Převlečná matice M 17 x 1,5	1 ks
B599400	Převlečná matice G 1/4"	10 ks
B712020	Převlečná matice G 1/4" LH	10 ks
B599380	Hadicový nástavec Ø 6,3	10 ks

NÁVOD
K POUŽITÍ

L6 SVAŘOVACÍ NÁSTAVEC

Objednací číslo	Rozsah (mm)	Délka (mm)	Tlak plynu (bar)	Tlak O ₂ (bar)	Spotřeba O ₂ (m ³ /h)	Spotřeba plynu (m ³ /h)
9543382	0,2 - 0,5	140	0,1 - 1,0	3,0	0,040	0,040
9543392	0,5 - 1,0	170	0,1 - 1,0	3,0	0,075	0,075
9543402	1,0 - 2,0	190	0,1 - 1,0	3,0	0,150	0,150
9543412	2,0 - 4,0	210	0,1 - 1,0	3,0	0,300	0,300
9543422	4,0 - 6,0	240	0,1 - 1,0	3,0	0,500	0,500
9543432	6,0 - 9,0	260	0,1 - 1,0	3,0	0,750	0,750



L6 SVAŘOVACÍ NÁSTAVCE

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo	Popis	Balení
B373711	Svařovací hubice 0,5 - 1,0 mm	10 ks
B373721	Svařovací hubice 1,0 - 2,0 mm	10 ks
B373731	Svařovací hubice 2,0 - 4,0 mm	10 ks
B373741	Svařovací hubice 4,0 - 6,0 mm	10 ks
B273031	Těsnění nástavce	10 ks

NÁVOD
K POUŽITÍ

M6 MONTÁŽNÍ SVAŘOVACÍ NÁSTAVEC

Objednací číslo	Rozsah (mm)	Délka/Úhel (mm/°)	Tlak plynu (bar)	Tlak O ₂ (bar)	Spotřeba O ₂ (m ³ /h)	Spotřeba plynu (m ³ /h)
9543521	2,0 - 4,0	180/60	0,1 - 1,0	3,0	0,300	0,300
9543531	2,0 - 4,0	180/90	0,1 - 1,0	3,0	0,300	0,300
9543541	2,0 - 4,0	190/150	0,1 - 1,0	3,0	0,300	0,300
9543551	4,0 - 6,0	210/60	0,1 - 1,0	3,0	0,500	0,500
9543561	4,0 - 6,0	210/90	0,1 - 1,0	3,0	0,500	0,500
9543571P	4,0 - 6,0	210/150	0,1 - 1,0	3,0	0,500	0,500
9543581P	6,0 - 9,0	240/60	0,1 - 1,0	3,0	0,750	0,750



M6 MONTÁŽNÍ SVAŘOVACÍ NÁSTAVEC

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo	Popis	Balení
B273031	Těsnění nástavce	10 ks

NÁVOD
K POUŽITÍ

MIDGET ŘEZACÍ NÁSTAVEC

Objednací číslo	Rozsah (mm)	Délka (mm)	Úhel	Hubice
0767568	3 - 50	175	90°	MIDGET



MIDGET ŘEZACÍ NÁSTAVEC

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo	Popis	Balení
54800040044P	Těsnící kroužek nástavce	5 ks
4203480P	Matice hubice	1 ks

NÁVOD
K POUŽITÍ